



<b>Technické údaje / Technical data:</b>	
Pracovní tlak / <i>Pressure working</i>	1 MPa
Rozsah teplot / <i>Temperature range</i>	0 ÷ +60° MPa
Pracovní poloha / <i>Working position</i>	Libovolná / <i>Any</i>
Připojovací závity / <i>Connecting thread</i>	G", M5
Pracovní médium / <i>Working medium</i>	Stlačený vzduch / <i>Pressure air</i>
<b>Materiál / Material:</b>	
Závitové těsnění / <i>thread of seal</i>	PTFE
<b>Doporučené hadice</b> <i>Hoses suggested:</i>	
Materiál / <i>Material</i>	Plastové hadičky pod označením PE, PA, PU, PTFE <i>Plastic hoses indicated PE, PA, PU, PTFE</i>
	Polyethylen, Rilsan PA11, Nylon PA6, Teflon, ... <i>Polyethylene, PA11 Rilsan, PA6 Nylon, Teflon, etc.</i>
Vnější průměr v (mm) <i>External diameter in (mm)</i>	4, 5, 6, 8, 10, 12 mm (i nekalibrované) <i>4, 5, 6, 8, 10, 12 mm (non-calibrated also)</i>



Rohové šroubení s kuželovým závitem / *Orienting elbow female adaptor*

Typ <i>Type</i>	Objednací č. <i>Order No.</i>	Hadička <i>Hose</i>	Závit <i>Thread</i>
PLDS-54	P 50110 M54	4	M5
PLDS-184	P 50110 G184	4	G1/8"
PLDS-144	P 50110 G144	4	G1/4"
PLDS-56	P 50110 M56	6	M5
PLDS-186	P 50110 G186	6	G1/8"
PLDS-146	P 50110 G146	6	G1/4"
PLDS-386	P 50110 G386	6	G3/8"
PLDS-188	P 50110 G188	8	G1/8"
PLDS-148	P 50110 G148	8	G1/4"
PLDS-388	P 50110 G388	8	G3/8"
PLDS-128	P 50110 G128	8	G1/2"
PLDS-1810	P 50110 G1810	10	G1/8"
PLDS-1410	P 50110 G1410	10	G1/4"
PLDS-3810	P 50110 G3810	10	G3/8"
PLDS-1210	P 50110 G1210	10	G1/2"
PLDS-1412	P 50110 G1412	12	G1/4"
PLDS-3812	P 50110 G3812	12	G3/8"
PLDS-1212	P 50110 G1212	12	G1/2"



T šroubení s kuželovým závitem / *Tee connector with taper thread*

Typ <i>Type</i>	Objednací č. <i>Order No.</i>	Hadička <i>Hose</i>	Závit <i>Thread</i>
PTDS-54	P 50210 M54	4	M5
PTDS-184	P 50210 G184	4	G1/8"
PTDS-144	P 50210 G144	4	G1/4"
PTDS-56	P 50210 M56	6	M5
PTDS-186	P 50210 G186	6	G1/8"
PTDS-146	P 50210 G146	6	G1/4"
PTDS-386	P 50210 G386	6	G3/8"
PTDS-188	P 50210 G188	8	G1/8"
PTDS-148	P 50210 G148	8	G1/4"
PTDS-388	P 50210 G388	8	G3/8"
PTDS-128	P 50210 G128	8	G1/2"
PTDS-1810	P 50210 G1810	10	G1/8"
PTDS-1410	P 50210 G1410	10	G1/4"
PTDS-3810	P 50210 G3810	10	G3/8"
PTDS-1210	P 50210 G1210	10	G1/2"
PTDS-1412	P 50210 G1412	12	G1/4"
PTDS-3812	P 50210 G3812	12	G3/8"
PTDS-1212	P 50210 G1212	12	G1/2"



Přímé spojky / *Straight connector*

Typ <i>Type</i>	Objednací č. <i>Order No.</i>	Hadička <i>Hose</i>
PGVS-4	P 50040-4	4
PGVS-6	P 50040-6	6
PGVS-8	P 50040-8	8
PGVS-10	P 50040-10	10
PGVS-12	P 50040-12	12



**Přímé spojky redukované / *Straight connector reduced***

Typ <i>Type</i>	Objednáací č. <i>Order No.</i>	Hadička 1 <i>Hose 1</i>	Hadička 2 <i>Hose 2</i>
PGVS-4-6	P 50040-4-6	4	6
PGVS-6-8	P 50040-6-8	6	8
PGVS-8-10	P 50040-8-10	8	10
PGVS-10-12	P 50040-10-12	10	12



**Rohové spojky / *Elbow connector***

Typ <i>Type</i>	Objednáací č. <i>Order No.</i>	Hadička <i>Hose</i>
PWS-4	P 50130-4	4
PWS-6	P 50130-6	6
PWS-8	P 50130-8	8
PWS-10	P 50130-10	10
PWS-12	P 50130-12	12



**T spojky / *Tee connector***

Typ <i>Type</i>	Objednáací č. <i>Order No.</i>	Hadička <i>Hose</i>
PTVS-4	P 50230-4	4
PTVS-6	P 50230-6	6
PTVS-8	P 50230-8	8
PTVS-10	P 50230-10	10
PTVS-12	P 50230-12	12



**Y spojky / *Y connector***

Typ <i>Type</i>	Objednáací č. <i>Order No.</i>	Hadička <i>Hose</i>
PYS-4	P 50310-4	4
PYS-6	P 50310-6	6
PYS-8	P 50310-8	8
PYS-10	P 50310-10	10
PYS-12	P 50310-12	12



**Y spojky redukované / *Y connector reduced***

Typ <i>Type</i>	Objednáací č. <i>Order No.</i>	Vstup <i>Inlet</i>	Výstup <i>Outlet</i>
PYS-6-4	P 50310-6-4	6	4
PYS-8-6	P 50310-8-6	8	6
PYS-10-8	P 50310-10-8	10	8
PYS-12-10	P 50310-12-10	12	10